


HALF - WALL / COUNTER - MANUAL
HALBWAND / HOLZTHEKE - AUFBAUANLEITUNG
HALVE ZIJWAND / TOONBANK- INSTRUCTIES
HALV SIDEVEGG / BENKEPLATER- INSTRUKSJONER
PUSINĖ SIENA / PREKYSTALIAI - INSTRUKCIJA
FÉL OLDAL FAL / PULTOK- UTASÍTÁSOK
POLOBOČNICE / PRODEJNÍ PULT - NÁVOD
POLOBOČNICA / PREDAJNÝ PULT - NÁVOD
ŚCIANA POŁOWICZNA / BLAT - INSTRUKCJA MONTAŻU



English

Do not weight the support profile. Follow the textiles conservation guidelines. The maximum load of the counter is 30 kg. Keep the counter dry. Store the counter in a dry place.

Norsk

Ikke belast støtteprofilen. Følg retningslinjene for tekstilpleie. Maksimal belastning på bordplaten er 30 kg. Sørg for at bordplaten er tørr. Oppbevar bordplaten på et tørt sted.

Česky

Nezatěžujte nosný profil. Dodržujte pokyny pro péči o látky. Maximální zatížení pultu je 30 kg. Dbejte na to, aby pult byl suchý. Uchovávejte pult na suchém místě.

Deutsch

Das Trägerprofil nicht belasten. Befolgen Sie die Pflegehinweise für Stoffe. Die maximale Belastung der Holztheke beträgt 30 kg. Achten Sie darauf, dass die Holztheke trocken bleibt. Die Holztheke trocken aufbewahren.

Lietuvių

Nenaudokite atraminio profilio apkrovai. Laikykitės audinių priežiūros rekomendacijų. Didžiausia stalo viršaus apkrova yra 30 kg. Stalviršis turi būti sausas. Laikykite stalviršį sausoje vietoje.

Slovenky

Nezaťažujte nosný profil. Dodržiavajte pokyny na starostlivosť o tkaniny. Maximálne zaťaženie pultu je 30 kg. Dbajte o to, aby pult bol suchý. Skladujte pult na suchom mieste.

Nederlands

Het draagprofiel niet belasten. Volg de richtlijnen voor het verzorgen van stoffen. De maximale belasting van het tafelblad is 30 kg. Zorg ervoor dat het tafelblad droog blijft. Bewaar het tafelblad op een droge plaats.

Magyar

Ne terheld a tartóprofil. Kövesd a szövetkarbantartási útmutatót. Az asztallap maximális terhelhetősége 30 kg. Ügyelj arra, hogy az asztallap száraz maradjon. Tárolj az asztallapot száraz helyen.

Polski

Nie obciążaj profilu nośnego. Postępuj zgodnie z wytycznymi dot. konserwacji tkanin. Maksymalne obciążenie blatu wynosi 30 kg. Dbaj by blat był suchy. Przechowuj blat w suchym miejscu.

THE PRODUCER / DER HERSTELLER / PRODUSENT / GAMINTOJAS / A GYÁRTÓ / VÝROBCE / VÝROBCA / PRODUCENT

MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski

Poland / Polen / Lenkija / Lengyelország / Polsko / Polska

Tel. +48 32 444 66 16 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl




x1 (2 m, 2,5 m, 3 m)
x2 (4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m)

x2 (4 m, 4,5 m, 6 m - 4x6 m)

x2 (2 m, 2,5 m, 3 m, 4,5 m)
x4 (5 m, 6 m)

x2 (2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 4,5 m, 6 m - 4x6 m)
x4 (5 m, 6 m)


x1 (4 m, 4,5 m, 6 m - 4x6 m)





x1





x1






x1 (4 m, 4,5 m, 6 m - 4x6 m)



x1




x3 (2 m, 3 m)


x4 (4 m, 4,5 m)

x6 (5 m, 6 m - 3x6 m)

x7 (6 m - 4x6 m)



HALF - WALL / COUNTER - MANUAL
HALBWAND / HOLZTHEKE - AUFBAUANLEITUNG
HALVE ZIJWAND / TOONBANK- INSTRUCTIES
HALV SIDEVEGG / BENKEPLATER- INSTRUKSJONER
PUSINĖ SIENA / PREKYSTALIAI - INSTRUKCIJA
FÉL OLDAL FAL / PULTOK- UTASÍTÁSOK
POŁOBOČNICE / PRODEJNÍ PULT - NÁVOD
POŁOBOČNICA / PREDAJNÝ PULT - NÁVOD
ŚCIANA POŁOWICZNA / BLAT - INSTRUKCJA MONTAŻU



PB20241016