

KONSERWACJA TKANIN POLIESTROWYCH

1. Nie wolno czyścić chemicznie.
2. Prać ręcznie – lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykręcać.
3. Zmywanie powierzchniowe – miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.
4. Temperatura kąpeli piorącej – 40° C.
5. Rodzaj środka piorącego – środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów, w ilościach podanych na opakowaniu.
6. Płukanie – 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.
7. Odwadnianie – nie wirować, nie wykręcać.
8. Suszenie – w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej /ociekanie/.
9. Prasowanie – prasować prawą stronę tkaniny /niepowlekaną/ żelazkiem do temperatury 110° C.

ZALECENIA SPECJALNE

1. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować – nie stosować bielenia.
2. Trzymać z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasić wodą, gaśnicą śniegową lub proszkową (ABC lub BC).

